



POWER-FIRE INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.

Rua Thomaz Cyro Pozzi, 211 - Jaçanã - São Paulo-SP CEP:02263-030

Fones : (11) 2241-2626

Site : www.fireaescolhacerta.com.br

e-mail : power-fire@uol.com.br

CUTTER

Parabéns, você fez a escolha certa, adquirindo mais um produto FIRE.

Aconselhamos ler atentamente este manual, para que você obtenha o máximo rendimento do equipamento.

INSTALAÇÃO:

Por se tratar de um produto bivolt (dupla voltagem 110V / 220V) verifique a voltagem de sua rede e mova a chave que está localizada na traseira do equipamento para cima ou para baixo, em seguida conecte o cabo na tomada.

Para maior segurança o equipamento sai de fábrica ajustado em 220V.

OBS: Nunca ligue mais de um equipamento na mesma tomada. (não use benjamim)

MODO DE USAR:

Com o equipamento desligado, retire a tampa de acrílico, encaixe a faca giratória no eixo, coloque o alimento a ser preparado, recoloque a tampa, observe o tempo de preparo e ligue o equipamento.

TEMPO DE PREPARO EM SEGUNDOS:

| | | | | | |
|----------------------|-------|-------------------------|-------|--------------------|-------|
| VÁRIOS | seg. | CARNES | seg. | PATÊS | seg. |
| Molho de tomate | 3 a 6 | Carne Moída | 2 a 4 | Fígado | 2 a 4 |
| Maionese | 12/18 | Hambúrguer | 2 a 4 | Salmão | 2 a 4 |
| Purê de Batata | 1 a 2 | Carne p/ salsicha | 5 a 6 | Anchova | 2 a 4 |
| Bacalhau Desfiado | 2 a 3 | Bife Tártaro | 2 | Lagosta | 2 a 4 |
| Farinha de Rosca | 4 a 6 | Almôndegas | 2 | | |
| Pasta de Amendoim | 4 a 6 | Kibes | 2 | | |
| Recheio de Castanhas | 4 a 6 | | | | |
| Recheio de Nozes | 4 a 6 | | | | |
| | | GELÉIA DE FRUTAS | seg. | CONDIMENTOS | seg. |
| Salada de Frutas | 1 a 2 | Geléia de Maçã | 2 a 4 | Cebola | 1 a 2 |
| | | Geléia de Morango | 2 a 4 | Alho | 1 a 2 |
| | | Geléia de Pêssego | 2 a 4 | Salsa | 1 a 2 |
| Canapés | 2 | | | | |

LIMPEZA:

- Desligue o equipamento da tomada antes de iniciar a limpeza.

- Retire a caneca girando-a no sentido horário e leve-a até uma pia ou tanque e lave-a com água e sabão ou detergente neutro. (Aconselhamos não usar bombril ou similar.)

- Na parte motora limpar somente com pano úmido. (Nunca jogue água diretamente no equipamento, poderá causar danos irreparáveis.)

ATENÇÃO: Mantenha sempre seu equipamento limpo para maior durabilidade do mesmo.

CARACTERÍSTICAS:

- Capacidade de trabalho, 3Kg;

- Fabricado em alumínio industrial fundido;

- Tampa em acrílico polido;

- Facas em aço inóx de primeira linha;

- Potência: motor monofásico ½ Hp - 1750 rpm;

- Voltagem - bivolt (110v / 220v);

- Peso líquido: 18.500Kg.



POWER-FIRE INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.

Rua Thomaz Cyro Pozzi, 211 - Jaçanã - São Paulo-SP CEP:02263-030

Fones : (11) 2241-2626

Site : www.fireaescolhacerta.com.br

e-mail : power-fire@uol.com.br

A Power-Fire Indústria Metalúrgica Ltda., reserva-se o direito de modificar as especificações, bem como, design ou introduzir melhoramentos nos equipamentos em qualquer época, sem incorrer na obrigação de efetuar o mesmo nos equipamentos anteriormente vendidos.

GARANTIA:

A garantia de fabricação legal é de 03 (três) meses, a partir da data da emissão da nota fiscal do revendedor.

No período de garantia, o atendimento será feito, **SOMENTE NA PRÓPRIA FÁBRICA**, situada na Rua Thomaz Cyro Pozzi, nº211 - Jaçanã - São Paulo – SP, cabendo ao cliente todas as despesas relativas ao transporte, ou seja, de ida e volta do equipamento, que deverá ser acompanhado da nota fiscal do revendedor.

Perderá a garantia o equipamento em que for constatado mal uso como: falta de limpeza, uso inadequado, ligação em voltagem não indicada (errada) e quando for reparado por terceiros não autorizados.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

A assistência técnica na cidade de São Paulo ou Grande São Paulo será feita, sempre e **UNICAMENTE EM NOSSA FÁBRICA**, conforme endereço acima.

Quando localizados fora da Grande São Paulo ou outros estados, somente nas assistências técnicas autorizadas.

Caso deseje ser atendido no domicílio (local), o consumidor deverá entrar em contato com a assistência técnica e consultá-la se possui esse serviço, em caso positivo, será cobrada a taxa de visita mais as peças de reposição.